



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Gabinete do Vereador Ronário de Souza da Silva
Poder Legislativo

Página 1 de 2

INDICAÇÃO Nº. **102-21**

AUTOR: RONÁRIO DE SOUZA DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL - RJ
PROTOCOLO
0136/2021 Fls.: 01
Data: 09/02/2021

EMENTA: Prefeitura Municipal de Porto Real - Secretaria Municipal de Obras e Serviços (SMOS) – E. M. Professora Eliana Provazi

Indico à Mesa, ouvido o Plenário, na forma do art. 184, do Regimento Interno desta Casa, seja oficiado ao Exm^o. Sr. Prefeito Municipal de Porto Real, **ALEXANDRE AUGUSTUS SERFIOTIS**, com cópia à Secretaria Competente, o reparo na E.M. Professora Eliana Provazi, para solicitar a roçada, realocação do aparelho de ar condicionado para a secretaria escolar, soldagem do portão de acesso ao refeitório e portão da lixeira, fixação das portas dos banheiros, adequação das grades da parte externa com extremidades pontiagudas, construção de uma rampa de acesso à quadra, fixação dos corrimãos, solicitação de 4 bicicletários, reforma do telhado, substituição da porta de acesso a entrada, sanar as infiltrações no espaço escolar, em sua totalidade, substituição de pisos e assoalhos danificados, verificação de fiação exposta na entrada da Unidade Escolar e retirada ou contenção de raízes de árvores que estão destruindo outros espaços do prédio.

JUSTIFICATIVA

Solicito reparos significativos da Unidade Escolar, principalmente nas demandas supracitadas, ressaltando a emergência na contenção das raízes de árvores antigas que estão atingindo outros espaços do prédio, causando destruição em tubulações, pisos e instalações hidráulicas.

Apresentam-se a necessidade de pequenos reparos, os quais interferem diretamente no bom funcionamento da escola, tais como trocas e fixação de portas nas salas e banheiros, realocação de aparelho de ar condicionado, soldagem de portões e corrimãos que estão soltos e podem causar acidentes.

O telhado da Unidade encontra-se em péssimo estado, necessitando de reforma urgente, assim como a substituição de pisos e assoalhos danificados, que dificultam o acesso e acessibilidade e notoriamente propiciam acidentes. Peço resolução para o alagamento da Secretaria em dias chuvosos, devido a falta de espaço para o escoamento da água, na entrada da Unidade.

A porta de acesso às salas de aula está danificada e o acesso às mesmas demanda uma volta por toda a extensão externa do prédio, pois esta não abre.

Também como prioridade, solicito a construção de rampa de acesso à quadra, retirada de colunas de ferro que estão soltas, próximas à Sala de Cultura, demarcação e pintura da quadra desportiva, a otimização do palco localizado no pátio externo, a retirada de materiais de obras localizados no pátio, desde 2019, reparo no vazamento das pias, próximas ao refeitório, o gradeamento do espaço de parte externa para delimitação do espaço do recreio infantil e a cobertura deste para a possibilidade de atividades

Av. Dom Pedro II, 1550 – Centro – Porto Real – CEP 27570-000

Tel/Fax: (024) 3353-2600/3353-2668 – cmportoreal.rj.gov.br



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 36003100310031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil.





CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Gabinete do Vereador Ronário de Souza da Silva
Poder Legislativo

Página 2 de 2

extraclases, mesmo em dias chuvosos e também protegendo dos dias ensolarados, garantindo mais um espaço de interação pedagógica, atrelado ao conforto dos estudantes.


Por fim, atenuo a atenção às grades do acesso de entrada, que possuem extremidades pontiagudas, oferecendo risco imensurável aos alunos, em sinistros e acidentes. Há também, fiação exposta na entrada da Unidade Escolar, propiciando curto circuito e choques aos usuários do prédio.

Solicito ainda, caráter de urgência nos reparos necessários, aproveitando esse mês de atividades remotas, para que no retorno às aulas presenciais, o prédio esteja em condições de receber a Comunidade Escolar e que a rotina da escola não seja afetada por obras, evitando a suspensão das aulas.

Os problemas existentes na estrutura física comprometem significativamente a segurança de estudantes, funcionários e Comunidade Escolar, em geral, reduzindo a qualidade do atendimento prestado, bem como causam desconforto aos estudantes e demais atores sociais que utilizam o espaço, afetando diretamente o processo de aprendizagem e socialização.

Sendo o que tenho para apresentar no momento, na certeza de poder contar com a compreensão e colaboração, reitero protestos votos de estima e apreço.

Porto Real/RJ, 9 de fevereiro de 2021


Ronário de Souza da Silva

Av. Dom Pedro II, 1550 – Centro – Porto Real – CEP 27570-000
Tel/Fax: (024) 3353-2600/3353-2668 – cmportoreal.rj.gov.br



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 36003100310031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil.

